

Urząd Gminy Gnieszno
wpl. 25.02.2011
780

Lidia Pietrzak
Radna Gminy Gnieszno

Zdziechowa, 10-02-2011 r.

INTERPELACJA



Szanowny Panie Wójcie,

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców wsi Zdziechowa w sprawie usterek w świetlicy wiejskiej, wnoszę o usunięcie tych usterek w ramach gwarancji przez Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Piotr Machiński z siedzibą w Gniesznie (jako głównego wykonawcy remontu w/w placówki), która obowiązuje do dnia 15-10-2011 r. (po uzyskaniu przeze mnie informacji w tut. Urzędzie).

Na poparcie powyższej interpelacji został sporządzony wykaz usterek. Zaznaczam, że nie są to wszystkie usterki, wymienione są tylko te, które są najbardziej widoczne i rażące. Wszystkie inne powinny być sprawdzone przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, kompetentną w tym zakresie.

Do pisma dołączony zostaje załącznik w postaci wykazu tychże usterek w formie pisemnej i elektronicznej (płyta CD – zdjęcia usterek).

Proszę o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem

.....


ZAŁĄCZNIK DO INTERPELACJI

Pomieszczenia biblioteki

1. łuszcząca farba na ścianie – zdjęcie B1
2. wilgoć na ścianie, źle wykonana izolacja pozioma ściany – zdj. B2
3. źle zamontowane kasetony na suficie – zdj. B3, B4
4. źle wykonana instalacja elektryczna – zdj. B5

Duża sala

1. odspojony sufit od ścian oraz spękany sufit – zdj. DS1, DS2
2. spękana ściana między więźbą dachową a ścianą – zdj. DS3

Mała sala

1. źle wykonana podłoga, popękane deski, szczeliny między deskami oraz uginająca się cała podłoga, źle wykonane podpory pod deskami – zdj. MS1, MS2
2. próba niefachowego naprawienia desek podłogi (sylikon) – zdj. MS3
3. odstające listwy przypodłogowe – zdj. MS4
4. popękany sufit i ściany – zdj. MS5

Kuchnia

1. spękany i przeciekający sufit – zdj. K1, K2
2. pęknięcia na ścianie – zdj. K3, K4, K5
3. wypatrzone drzwi między kuchnią a dużą salą – zdj. K6
4. źle obrobione ościeżnice drzwi – zdj. K7

Klatka schodowa

1. odspojenie (rozwarstwienie) płyty kartonowo-gipsowej od ściany – zdj. KS1, KS2
2. odpajające się płytki na ścianie – zdj. KS3
3. wilgoć na ścianie – źle wykonana izolacja pozioma – zdj. KS4
4. źle obrobione drzwi wejściowe do biblioteki – zdj. KS5, KS6
5. nie zamykające się drzwi wejściowe (główne) – zdj. KS7

Dach

1. źle zamontowane dachówki – zdj. D1, D2
2. brak dachówek, co może być przyczyną przeciekania w kuchni- zdj. D3
3. źle zamontowana rynna (zagięta) – zdj. D4

Łazienka

1. popękane płytki w łazienkach

Urząd Gminy Gniezno

REGON 000535793
Al. Reymonta 2
tel.(061)424 57 50

NIP 784-15-39-770

fax.(061)424 57 51

Gniezno, dnia 10.03.2011r.

UG-7000/10/ŚW./11


Radna Gminy Gniezno
Pani Lidia Pietrzak
w/m

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą usunięcia usterek w ramach gwarancji przez Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Piotr Machiński, będącym wykonawcą remontu budynku świetlicy we wsi Zdziechowa, uprzejmie informuję, że zgodnie z protokołem z dnia 10.03.2011r., stanowiącym załącznik do niniejszego pisma, wszystkie usterki polegające na pęknięciach ścian i sufitów zostaną naprawione w ramach wyprawek malarskich, szczeliny i usterki podłogi w małej sali zostaną naprawione i uszczelnione masą silikonowo-żywiczną, usterki na klatce schodowej zostaną usunięte poprzez przymocowanie płyty na ruszcie, drzwi do biblioteki olistwowane, drzwi wejściowe podlegają naprawie, prace dekarские polegające na uzupełnieniu dachówek, naprawie opierzeń i uzupełnieniu podbitki zostaną wykonane.

Wszystkie usterki Wykonawca zobowiązał się usunąć w terminie do 15.10.2011r. Ponadto ustalono, że drzwi wejściowe zewnętrzne powinny być zadaszone, narożniki ścian i sufitu dużej sali powinny być wypełnione listwą styropianową, co stanowiłoby prace dodatkowe, na koszt Gminy Gniezno.

Otrzymują :

1. Adresat.
2. A/a.

WÓJT

mgr inż. Włodzisław Lemka